



## CADによる断面係数の計算方法

①求める図形を作成、選択し、「作成」－「リージョン」により、図形をリージョン化する。



②ツール－「情報」－「リージョン/マスプロパティ」により、断面係数等の情報を調べることができる。



③赤枠内が断面係数等の情報

